




乗用田植機用溝切機
PDS-2x

溝切は
田植機でやる。

その面積、
楽に早く。

田植機用溝切機 PDS-2x



圃場に好影響

詳細はカタログの
中面をご覧ください

嫌気性ガス放出

酸素供給

溝切り = 乾田化・酸素供給・過剰分けつ抑制

最新動画を美善チャンネルで配信中

美善チャンネル



株式会社 美善

<http://www.kk-bizen.jp/>

〒998-0832
山形県酒田市両羽町9-20
TEL 0234-23-7135
FAX 0234-24-4638

田植機で溝切りをする生



稲は水分がある間は分けつを繰り返して茎や葉を増やそうとします。分けつが進むと穂の数は増えますが1つ1つの実は小さくなっていきます。適正な時期に中干しをする事で過剰な分けつを抑制し、粒の大きな実入りが期待できます。

- 暑い時
- 過剰な
- 土中の
- 粘土質
- 大雨で

乗用田植機用溝切機 PDS-2x 作業姿勢



乗用田植機用溝切機 PDS-2xの作業時

作業時は油圧を**最も下げた状態**が基本となりますが、実際の溝の深さは車体の沈み具合にも左右されます。様子を見ながら油圧を昇降させて、お好みの溝切り深さとなるようバイドバンの位置を調整してください。

圃場の出入り、ターン時は**バイドバンを上げて旋回**して下さい。開始位置に付きましたら下ろして作業を再開します。**圃場の出入りは後方が軽い**ため転倒などに充分ご注意ください。



車輪幅により作業できない場合があります



車輪幅が**90cm**(4~5条植)、**120cm**(6条植~)の機種で作業可能。お持ちの田植機をご確認下さい。



広い面積こそ田植機で



2連バイドバンが高効率



しっかりと作溝

生産者様が増えています

期の溝切りが大変。田植機で楽に早くやりたい。
分けつを抑えて粒の大きな実りを目指したい。
有害ガスを抜いて酸素も供給してやりたい。
で排水が悪いので中干しを促進したい。
中干しや稲刈りができない。早く乾かしたい。

溝切作業を充実させるオプション (別売)



PDS用ウエイトフック
型番 PDS-HK



トラクタ等の
汎用ウエイト
20kg/30kgを
合わせて2個
装着できます。
※ウエイトは
別売りです



交差部をつないで良く流す

マルチバイドバー
型番 MB-180



1,800mm

アルミ製

乗用田植機用溝切機 PDS-2x 取付位置

乗用田植機用溝切機 PDS-2xの取付時

油圧を最も下げた状態で、ヒッチおよびバイドバンのタテパイプが垂直になっている事を確認します。この時点で前傾または後傾になっていると適正な溝切ができませんので充分ご確認ください。バイドバンの上下角度および幅は、ボルト位置を変更することで微調整させる事ができますので、湿田など土壤に合わせてお試し下さい。

ヒッチとバイドバンの縦パイプ
は垂直、バイドバンは車輪跡を
溝切する位置に
取付します。



まずは見てみよう



取付や作業動画を紹介

溝切機(PDS-2x)、あめんぼ号(SPW)、ミゾホール(PM66X/6X)共通ヒッチ。※ワンタッチではありません。

メーカー	ヒッチ	田植機別型式 ※各田植機の車輪幅にご注意下さい							
クボタ	KH	S1-400/500/500SD/600/610							
	KHR	モンロータイプ S1-400R/500R/600R/610R/650/651R							
	KSU	多目的のみ NSU67/87 (NSU87軸径確認)			KU	多目的 SPU65/85/850			
	KNU	NSU65/NSU55			KPU	SPU50/55/60/65			
	KP	多目的のみ SPU650			KPU40	SPU40/45/45P		KUB	SPU85※仕様注 みのるRXG-8可
	KK	SPK4/45/55	KF	SPJ400 NEW	KPL	SPU500			
	KZP	ZP67 NEW	KB	SPJ50A NEW	KN	NSR5,NSR6		KZ	NSR85D
	KPD	SPD6 ,SPD8	KEP	EP87	KD	NSR50DX/60DX			
注	KA	(Φ35) SPA4/5/6/45/55/65/65G/85			ミゾホール	KN,KZ,KD,KU は在庫限りで 生産終了となります			
	KL	(Φ25) ※ブラケット軸径を実機で確認して下さい			取付不可				
トセキ	SL	PL400/500/600,PU400/500/600							
	SX	PA400/400D/500D/500DX/600/600DX							
	SP	PA50/50D/60/60D/60HD/63/80/83							
	SG	PG5/53/6/6D/63/7			SPA	PA53			
	SH	PH5,PH6			SQ	PQ5	SA	PQZ43 NEW	
	SPG	PG8			SNP	NP80H(多目的)			
	SPGP	PGP8 (PG8のポット苗仕様) ヤンマーPT8可			SGV	PGV83			
注	SZ6	アッパーが長い PZ50/60/63/70		SM	PM43/53	SM2	PM50		
	SZ7	ロアが長い ※田植機リンク要確認		SM3	PM40 NEW				
ヤンマー	YA	YPR5000/5000S/6000/7000,ARP5G/5GX/6/8 在庫限り終了							
	YR	RR55/60/550/600/650/800/850,GP5/5A/10				YF	GP6/6A		
	YRB	RR5			YE	RR6	YG	GP8 NEW	
	YRC	RR50/500,Pe5/50			YC	RR4	YJ	PeS-1 NEW	
	YVP	VP5/5C			YH	RR400 NEW	YPE	Pe1	
	YRV	VP6/60RX	YB	VP8/80D	YAB	ARP5	YP	Pe4	
三菱	MH	MPR-55H/65H/85H/505/605/805,MFP6/605							
	MD	MPR-501/601/600D/601D							
	M	MPR-50/55/60/65,MHP-6							
	MG	MPR-510/610,トセキPMG6			MH5	MPR-5H			
	M4	MPR-40 車輪幅に注意			MH10	MPR-8/10			
	MV	LV-5/6/63			MA	MPR-4/41/51 NEW			
	MV8	LV-8/8AD			ME	LE50 NEW			
共立・みのる	LR	LPR-4,LPR4FS,LRM4,RX-4(トセキPB40,60),RS-40				PDS-1LR 78,000円(税別)			

【ヒッチ選択のご注意】ヒッチ適合表は取付および作業を保証するものではありません

- 適合表は実機で取付確認したものです。未確認の仕様違いが存在する場合は取付できないことがあります。
- 溝切機(PDS-2x)の場合、車輪幅が60cm/90cm/120cm以外の車体は車輪が苗を損傷する場合があります。
- あめんぼ号(SPW)の場合、ヒッチ適合可否+除草機適合可否の両方を確認する必要があります。
- 適合表に記載のない機種につきましては、弊社に田植機仕様の情報がないためお答えできません。

【返品につきまして】ヒッチ、製品共に圃場で使用したものは返品できません

- 未使用品に限り返品可能ですが、送料元払い返送のうえ箱代手数料(1,000円)をご負担頂きます。
- キズの有無により再塗装/再メッキ手数料(各3,000円)をご負担頂く場合があります。