

下記ヒッチは溝切機(PDS-2)、あめんぼ号(SPW)、ミゾホール(PM66/PM6)に共通で使用できます。

メーカー	ヒッチ	田植機別型式 ※各田植機の車輪幅にご注意下さい						
クボタ	注文型式 KH	S1-400/500/500SD/600/610			KB	SPJ40A/45A/50A/EP8D		
	HC- <input type="checkbox"/> KHR	S1-400R/500R/600R/610R/650/651R			KUB	SPU85/みのるRXG-8		
	クボタ	KSU	NSU67多/87多 NSD67多/87多/NSD8多			KPU	SPU50/55/60/65/850/みのるRXG-80D	
		KPU40	SPU40/40P/45/45P/50P			KJ	SPU550/650 (多目的不可)/EP55	
		KNU	NSU55/65/ZP67	KQ	EP-4	KP	SPU650多	MC JC-4/JC-A4A
		KK	SPK4/45/55		KF	SPJ400/500	KPL	SPU500/600 KEP EP67/87
		KR※1	NW8/8S		KG	ZP45/NSU60	KPM	SPU500P KWP WP60D
		KPD	SPD6 ,SPD8		KZP	ZP67多/ZP87多	KD	NSR50DX/60DX KN NSR5,NSR6
注	KA	(φ35) SPA4/5/6/45/55/65/65G/85			ミゾホール	※1.純正ワンタッチ用(要加工の場合あり)		
	KL	(φ25) ※既存ブラケット必要(軸径と奥行を要確認)			使用注意	※多 = 多目的仕様のみ対応		
井セキ	SL	PL400/500/600 /PU400/500/600						
	SX	PA400/400D/500D/500DX/600/600DX						
	SP	PA50/50D/60/60D/60HD/63/63D/80/83			SE	NP60D/80D/NP70		
	SG	PG5/53/6/6D/63/7			SZ8	PZ80/PZ83		
	SPG	PG8/PG73/PG83/83HG			SPA	PA53	SA PQZ4/43	
	SPGP	PGP8			SQ	PQ5/PQ4要加工	SH PH5,PH6	
	SF	PZP80多/PZP83D			SGV	PGV83	SM2 PM50	
注	SZ6	アッパーが長い PZ50/60/63/70/73		SM	PM43/53	MC PPS4		
	SZ7	ロアが長い ※田植機リンク要確認		SM3	PM40	MG PMG6		
ヤンマー	YR	RR55/60/550/600/650/800/850,GP5/5A/10				YK	RG6/8/YR8	
	YA	YPR5000-7000 /ARP5G/5GX/6/8 在限			YS	RJ4/RJ6 YF GP6/6A		
	YRB	RR5	SPGP	PT8	YE	RR6 YG GP8		
	YRC	RR50/500/Pe5/50		SF	PT80D/83D	YC	RR4 YJ PeS-1/VP1軸変	
	YVP	VP5/5C		YL	VP4/VP40	YH	RR40/RR400 YPE Pe1/Pe2/MPC4	
	YRV	VP6/6C/60X/60RX		YB	VP8/80D/800	YAB	ARP5 YP Pe4/Pe40	
三菱	MH	MPR-55H/65H/66HP/85H/505/605/805/MFP6/605						
	MD	MPR-501/601/600D/601D						
	M	MPR-50/55/60/65 /MHP-6			MC	LC-4		
	MG	MPR-510/610			MH5	MPR-5H		
	MF	LV-4			MH10	MPR-8/10		
	MA	MPR-4/41/51/43Z			MV	LV-5/6/63		
	MV8	LV-8/8AD			ME	LE50/LE60		
共立・みのる	LR	LPR-4/LPR4FS/LRM4/RX-4(井セキPB40,60)/RS-4 ※RM41は不可 PDSのみ取付可/在庫限り						

ヒッチ注文型式  
HC-   
末尾を各ヒッチの型式  
(例) HC-KHR のように  
ご指定お願いします。  
溝切機/除草機/溝掘機  
等の本体も必要な方は  
個別にご注文下さい。

【ヒッチ選択のご注意】ヒッチ適合表は取付および作業を保証するものではありません

- 適合表は実機で取付確認したのですが、未確認の仕様違いが存在する場合は取付できない事があります。
- 田植機メーカー各社の純正多目的ヒッチは全て取り外した上で当社の上記ヒッチを使用します。
- 溝切機(PDS-2)の場合、車輪幅が60cm/90cm/120cm以外の車体は苗を踏む可能性があります。
- 表にない機種につきましては、弊社で未確認または情報がありませんので回答できません。

【返品につきまして】ヒッチ、製品共に圃場で使用したものは返品できません

- 未使用品に限り返品可能ですが、送料元払い返送のうえ箱代手数料(1,000円)をご負担頂きます。
- キズの有無により再塗装/再メッキ手数料(各3,000円)をご負担頂く場合があります。